

Fișă tehnică produs PAVILAST K31



RĂȘINĂ CONSOLIDANTĂ ÎN DISPERSIE APOASĂ

Consolidant fixativ în dispersie apoasă pe bază de rășini sintetice pentru șape sau suprafețe murale cu tendință spre sfărâmițare sau fragmentare. Pentru lipire folosiți în mod exclusiv adezivii noștri vinilici sau acrilici.

MODALITATE DE UTILIZARE:

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Verificați întotdeauna umiditatea substratului cu instrumente specializate. Substratul va trebui să fie lipsit de umiditate, compact, fără particule libere ca varul, reziduurile de praf, uleiuri sau ceri.

APLICARE

Lăsați produsul la temperatura de 20°C înainte de utilizare. Diluați 1 kg de produs cu 7 – 10 litri de apă curată (în funcție de puterea de absorbție a suportului care trebuie tratat) și amestecați până devine complet omogen. Aplicați-l din abundență pe substrat cu rola sau cu pensula. Înainte de lipire controlați ca nivelul de umiditate al șapei să fie <2% (<0.5% pentru anhidrită). Temperatura camerei să fie cuprinsă între 15 și 25°C, umiditatea relativă să nu depășească 75%. Folosiți de fiecare dată sisteme adecvate de protecție individuală. Consultați tot timpul fișa tehnică și de siguranță a produsului.

NOTE

Utilizabil ca tratament premergător lipirii pentru nivelări cu PAVILAST R (vezi fișa tehnică).

CARACTERISTICI SPECIFICE (în C.N.):

ASPECT:	Lichid dens
VÂSCOZITATE (@20°C; BROOKFIELD):	2000 – 3000
UMIDITATE ATMOSFERICĂ MEDIE (%):	48 – 50
RANDAMENT (GR / M2):	100 – 200 (diluata)
TIMP DE PRELUCRARE (MINUTE):	15 – 20
TEMPERATURĂ DE UTILIZARE (°C):	+15 - +25
ÎNTĂRIRE (ZILE):	5 – 7
ÎNTĂRIRE PELICULĂ (ORE):	24 - 48 ore (în funcție de utilizare și de grosimea stratului aplicat)
APLICARE / UNELTE:	Rolă, pensulă
CURĂȚAREA UNELTELOR:	Apă, atât timp cât produsul este încă proaspăt
DEPOZITARE (LUNI): TEMPERATURA CUPRINSĂ ÎNTRE +5°C SI +25°C	6
RECICLAREA DEȘEURILOR:	Deșeurile se debarasează în conformitate cu normele locale și naționale în vigoare
AMBALAJ:	Găleți de 10 kg
AVERTIZĂRI PENTRU UTILIZARE:	A nu se aplica produsul în mediu umed. A nu lăsa produsul să înghețe. A se folosi întotdeauna metode adecvate de protecție individuală. A se aclimatiza produsul la 20°C.